В Заиграевском районе продолжается доследственная проверка по факту халатности должностных лиц учреждений системы здравоохранения, связанная со сбоями в работе поселковой поликлиники

В настоящее время в ходе осмотра следствием места происшествия установлено, что в здании поликлиники в поселке Новая Курба запущен новый электрический котел, восстановлен температурный режим в помещениях, благодаря чему нормальная работа медицинского персонала возобновлена.

Напомним, что в средствах массовой информации появились сведения о том, что в связи с аварийной работой твердотопливного котла в котельной поликлиники в поселке Новая Курба была заморожена система отопления в здании, в котором практически был приостановлен прием пациентов, и отсутствовали надлежащие условия для работы медицинского персонала. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.

04 Февраля 2023

Адрес страницы: https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1763730

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия