
В Кижингинском районе выясняются обстоятельства гибели машиниста котельной установки

28 ноября 2015 года ночью в помещении котельной на территории Кижингинской центральной районной больницы было обнаружено тело 46-летнего работника с многочисленными повреждениями головы и туловища. По данному факту Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, покойный мужчина работал машинистом котельной установки в местном коммунальном предприятии. Он имел большой стаж работы по специальности – около 18 лет. 27 ноября машинист вместе с напарником заступил на смену в котельную на территории больницы. Котел был оборудован установкой автоматической подачи угля с часовым механизмом. В течение дня работники заметили, что ослабла одна из гаек электромотора. Решив самостоятельно произвести ремонт, машинист подошел к электрощиту и выключил один из тумблеров. Будучи уверенным, что отключил установку подачи угля, мужчина залез в механизм и начал закручивать гайку. Однако, в действительности, установка отключалась другим тумблером. Когда механик находился внутри нее, сработал часовой механизм. Заработавшей планкой мужчина был зажат в установке и погиб на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии. В организации, где работал покойный мужчина, изъята необходимая документация, которая будет исследована совместно со специалистами Государственной инспекции труда, после чего по результатам проверки в отношении лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда на предприятии, будет вынесено правовое решение.

30 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://buryatia.sledcom.ru/news/item/993950>

